

安庆三期 2×1000MW 机组工程项目（危废库）阶段性竣工环境保护验收专家意见

2026 年 5 月 9 日，国能安庆能源有限责任公司在安庆市组织召开了安庆三期 2×1000MW 机组工程项目（危废库）阶段性竣工环境保护验收现场会。参加会议的单位代表及专家共 9 名。会议按规定成立了验收组，组织对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，在听取建设单位对项目竣工环保验收相关内容汇报后，根据项目竣工环境保护验收监测报告及现场检查情况，专家意见如下：

一、现场检查情况：

1. 项目位于国能神皖安庆电厂内，于 2023 年 12 月 26 日取得安徽省生态环境厅环评批复（皖环函[2023]1334 号）。项目配套新建危废库在原危废库原址上建设，为确保现有一、二期工程危险废物在厂内暂存安全，危废库需提前投用，因此对三期工程中已建成危废库进行阶段性验收。

2. 核查现场，企业建成一座约 200m² 的危废库（原环评要求为 100m² 的危废库），根据废物种类和性质不同，在危废库内设置完全密闭隔间分别贮存不同类型危废，并对危废库废气进行收集，废气送活性炭吸附装置处理后经排气筒排放。进一步核实危废库各分区具体面积及排气筒高度。

3. 本次阶段性验收中，危废库无生产废水产生。

4. 危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）要求规范了相关设施标识、标志，进一步完善危废协议、相关台账。

二、验收监测报告建议完善内容：

1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中“验收监测报告”编制格式和要求，完善项目验收报告内容。

2. 按验收技术指南要求细化项目验收工况说明；完善项目验收监测数据质量保证和质量控制说明。

3. 完善危险固体废物防治措施说明，完善相关风险应急等相关内容说明；明确废气处理设施规模、主要设备规格型号及主要技术参数；分析项目废气处理设施与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）等规范符合性。

三、建议：

1. 危废库建设规范，在切实落实国家法律法规及相关验收要求基础上，建议通过阶段性竣工环境保护验收。

2. 企业应进一步加强危废库及环保设施安全管理，强化日常运行监管。

专家组：

肖兵 陈祥东 郭

2026 年 5 月 9 日

安庆三期 2×1000MW 机组工程项目
阶段性（危废库）竣工环境保护验收会签到表

会议地点	安庆市				
会议时间	2026. 5. 9				
验收工作 组成员		姓名	单位	职称/职务	联系电话
	组长	陈安山	国能安庆公司	高工	13395566966
	专家	肖兵	中石化安庆分公司	高工	13955604949
		陈祥永	安徽中祥环境	高工	13866052200
		苏强	安徽明净环境	工程师	18055610398
		李祖飞	国能安庆公司	工程师	13866091259
	组员	孙明	国能安庆公司	高级工程师	13966436916
		胡付明	国能安庆公司	高级工	15609653026
		隋定	山东龙粤建设工程有限公司	资料员	15055632543
参会成员		何志洋	安徽铭格环保科技有限公司	高工	18712188285